

## Voir le fond de plan sous un calepinage




### A\_ Comment rendre un calepinage transparent?




Cliquer dans la surface concernée sur le plan, puis se rendre dans la flèche de l'icône **Calepiner**.

Sélectionnez la fonction **Calepiner**.




Sélectionner le motif, puis cliquer sur la fonction **Rendre transparent**.




Cliquer sur la fonction **Calepiner avec ce motif**.

## B Comment enregistrer cette dalle transparente comme modèle?




Sélectionner la fonction **Enregistrer le modèle**.




Déjà il faut créer un nouveau dossier (dans le répertoire : C:\Program Files (x86)\Logitram millenium\Datas\Motifs) **Plafond transparent**, l'ouvrir puis enregistrer le motif.


## C Comment ce nouveau modèle?



Sélectionner la fonction **Ouvrir un modèle**.



Cliquer sur la flèche au bout de la ligne bleue, afin de faire apparaître le menu qui contient les modèles.  
Puis ouvrir **plafond transparent**.



Double cliquer sur le motif concerné